

AVISO

----JOÃO JOSÉ DE CARVALHO TAVEIRA PINTO, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, faz saber que, devido a uma rotura na conduta que abastece o local de **Vale de Bispo Fundeiro**, este encontra-se sem abastecimento água. Assim, avisa-se a população de que está disponível abastecimento alternativo de água em auto tanque do Município localizado no local de **Vale de Bispo Fundeiro**, estando a desenvolver-se todos os esforços para solucionar o problema com a máxima brevidade possível.

----Paços do Município de Ponte de Sor, 11 de Janeiro de 2011.-----

O Presidente



João José de Carvalho Taveira Pinto